

RAAK GROENBLAUWE OPLOSSINGEN

Wadi Friezenlaan

Soort maatregel:	Wadi
Plaats:	Tilburg
Locatie:	Friezenlaan
Climatescan link:	https://climatescan.nl/projects/8097/detail
GPS Indicatie:	X:51.555713, Y:5.046960

ACHTERGRONDGEGEVENS

AANLEG

Jaar van aanleg:	2021
Ontwerper:	Buitenruimte
Ontwikkelaar:	Broeren
Lengte:	25
Breedte:	15
Diepte:	0,3

BEHEER

Beheerder:	Diamantgroep (groenbeheer)
Periodieke controle:	Nee
Eerdere ingrepen:	Nee
Maaibeleid:	1 x per jaar
Maaai aanpak:	Mechanisch
Onderhoudssysteem:	Groenbeheer

TECHNISCH


Bodemtype:	Zand
Wateraanvoer:	Rijbaan, Parkeerplaatsen, Hoosbui
Permanent water:	Nee
Oppervlaktevervuiling:	Nee
Aanwezigheid drainage:	Onbekend
Aanwezigheid slokop:	Onbekend

GEBRUIK

Gebruiksfuncties:	Niet van toepassing
Functies omgeving:	Wonen
Wijktypologie:	Naoorlogse woonwijk (1945 – 1990)
Bebouwingsgraad:	Middel
Biodiversiteit:	Laag
Zichtbaarheid:	Middel
Bereikbaarheid:	Middel

INFILTRATIE TEST

Datum meting: 18-05-2022 (13:02 – 13:54)
 Methode: Full-scale infiltratietest
 Opzet meting: Met oog op de omvang van de wadi is er halverwege een afdamming gemaakt. Er is gebruik gemaakt van drie divers.
 Omstandigheden: Geen bijzondere omstandigheden
 Data: Ruwe data in apart Excel-document. Infiltratiegrafiek hieronder




Gem. infiltratiecapaciteit: 3,1 cm/u
 Voldoening richtlijnen? Ja, is binnen 48 uur leeg (= 0,625 cm/u voor 30 cm water)
 Kenmerken: De infiltratiegrafiek laat voor alle divers een standaard verloop zien.

BODEMVERVUILINGSONDERZOEK

Datum meting: 18-05-2022
 Methode: XRF-scanner
 Data: De tabel en grafiek hieronder laten de gevonden concentraties van zink, koper en lood zien ten opzichte van de streef- en interventiewaarden.

#	GPS Coördinaten	Zink (ppm)	Lood (ppm)	Koper (ppm)
(1)	X: 51.555644 Y: 5.047984	36,7	32,8	4,1
(2)	X: 51.555644 Y: 5.047080	25,1	16,0	7,3
(3)	X: 51.555644 Y: 5.047080	53,4	14,1	4,1
(4)	X: 51.555624 Y: 5.047032	25,8	16,3	<LOD
(5)	X: 51.555624 Y: 5.047032	25,6	19,0	<LOD
(6)	X: 51.555624 Y: 5.046912	31,3	19,2	<LOD

(7)	X: 51.555707 Y: 5.046908	31,3	21,9	6,9
(8)	X: 51.555707 Y: 5.046908	43,8	26,2	<LOD
(9)	X: 51.555707 Y: 5.046908	20,2	18,5	<LOD
(10)	X: 51.555707 Y: 5.046908	41,0	42,1	8,1
(11)	X: 51.555707 Y: 5.046908	52,1	18,6	9,0
STREEFWAARDE		140	85	36
INTERVENTIEWAARDE		720	530	190



Conclusie: In de wadi aan de Friezenlaan zijn geen overschrijdingen van zink-, koper- of loodconcentraties gevonden.

BEWONERSERVARINGEN

Datum onderzoek: 18-05-2022
Methode: Enquêtes
Data: De vragen en responses op de enquêtes zijn opgenomen in de tabel hieronder.

VRAGEN	Resp. #1	Resp. #2	Resp. #3	Resp. #4	Resp. #5	Resp. #6	Resp. #7	Resp. #8
Hoe tevreden bent u over de maatregel? (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)	X	X	X	X	X	1	4	3

Hoe wordt de maatregel door de buurt gebruikt? <i>(open vraag)</i>	X	X	X	X	Speelplek kinderen	Geen	X	X
Hoe goed past de maatregel in deze buurt? <i>(1 = zeer slecht; 5 = zeer goed)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
Wat zou u willen veranderen aan de maatregel? <i>(open vraag)</i>	Meer bloemen	X	X	X	X	X	X	Meer bloemen
Aan welke effecten draagt de maatregel bij in de buurt? <i>(open vraag)</i>	Vergroening, wateropvang	Vergroening, sfeer	Geen wateroverlast, vergroening	Esthetisch, wateropvang	Wateroverlast tegengaan	X	X	Esthetisch
Ervaart u negatieve gevolgen van de maatregel? <i>(open vraag)</i>	Wadi niet verbonden met weg	Amper water in	Rommelig	Water loopt niet wadi in	Geen insecten	Overlast	X	X

Anekdoten:

Conclusies:

Niet van toepassing

Meerdere bewoners geven aan dat het water nauwelijks vanaf de weg in de wadi stroomt. Advies om na te gaan of dit ook objectief teruggezien kan worden. Verder pleiten een aantal bewoners voor meer diversiteit in begroeiing van de wadi, bijvoorbeeld door middel van bloemen.